



"The Inventor of Aerosol Spray Paint"

EASY SHAKE UP

INVERTED TIP

MARKER

trip



WATERBASED

- Meets APWA standard colors —
- Non-clogging —
- Fast dry & safe on grass —
- Lead free —

20-657 ORANGE 20-657 ORANGE 20-657 ANARANJADO
 FLUORESCENT FLUORESCENT FLUORESCENTE
 POIDS NET 17 OZ. (482 g) NET WT. 17 OZ. (482 g) PESO NET 17 ONAZ. (482 g)

WARNING! FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back/side panel.

AVERTISSEMENT! LIQUIDE ET VAPEURS EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES POSANT UN RISQUE D'INCENDIE INSTANTANÉ. CONTENU SOUS PRESSION. Autres mises en garde sur au verso.

¡ADVERTENCIA! VAPORES Y LÍQUIDOS INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO CONTENIDO A PRESIÓN. Vea las otras notas de precaución en el letrero (de atrás/lateral).

- For best results, use when can temperature is between 40°F and 90°F (4°C and 32°C).
- Shake can at least one minute after rattle is heard and occasionally during use.
- Invert can and hold 4 to 6 inches (10 to 15cm) above surface to be marked. Press sprayhead to the side to actuate.
- If clogging develops, turn sprayhead 1/4 turn or remove and clean sprayhead slot. DO NOT stick pin or other objects into can opening. With can and sprayhead pointed away from you, reinsert sprayhead with a gentle twisting motion.
- To clear sprayhead for future use, turn can right side up and spray for 3 seconds. Completely empty cans may be recycled or disposed of with regular trash. Dispose of partially empty cans responsibly. DO NOT incinerate or compact.

Contains: VM&P Naphtha 64742-89-8, Propane 74-98-6, Calcium Carbonate 1317-65-3, N-Butane 106-97-8, Isobutyl Acetate 110-19-0, Mineral Spirits 64742-47-4

OTHER INGREDIENTS: *Contents Partially Unknown*, Water 7732-18-5, V.T. Alkyd Resin 71243-64-6.

Ground Marking Coatings Do Not Exceed 66% VOC or 1.20 MIR



PART NO. 20-657
WARNING! FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back/side panel.

VAPOR HARMFUL MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE AND THROAT IRRITATION. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. To avoid breathing vapors or spray mist, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH/MSHA approved) or leave the area. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MATERIAL SAFETY DATA SHEET AVAILABLE

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser à une température comprise entre 4°C et 32°C (40°F et 90°F).
- Secouer pendant au moins une minute après qu'on ait commencé à entendre le cliquetis de la bille puis de temps en temps pendant l'emploi.
- Renverser et diriger la tête de pulvérisation vers la surface à marquer. Maintenir la bombe à une distance comprise entre 10 et 15 cm (4 et 6 po) de la surface à marquer. Appuyer latéralement sur la tête de pulvérisation pour l'actionner.
- Si obstruer se développe, tournez le tour du bouton 1/4 de jet ou enlevez et nettoyez la fente de bouton de jet. Ne collez pas à goupille ou d'autres objets dans l'ouverture de bûton. Évitez de piquer et le jet de bouton s'est dirigé loin de vous, réinsérez le bouton de jet avec un mouvement de vrillage doux.
- Vers le bouton clair de jet pour le futur usage, tournez-vous peut à l'envers et jet pendant 3 secondes. Des bidons complètement vides peuvent être réutilisés ou débarrassés avec le déchet régulier. Débarrassez-vous des bidons partiellement vides de façon responsable. N'incinérerez pas ou ne rendez pas compact.

American Public Works Association Utility Colors

These colors are the same as those established by the "American Public Works Association" for a National Color Code.

High Visibility Yellow	Precaution Blue	All Stripe inverted markers are lead free and the water-based formula lets you use them on lawns without damaging grass. Ideal for telephone, gas, electric, utilities, locators, and municipalities.
Gas & Oil Distribution	Water, Irrigation & Slurry Lines	
Caution Yellow	Safety Green	
Highway	Sewer Systems & Drain Lines	
Safety Red	Alert Orange	
Electric Systems	Telephone & Cable Systems	

ARTICLE N° 20-657
AVERTISSEMENT! LIQUIDE ET VAPEURS EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES POSANT UN RISQUE D'INCENDIE INSTANTANÉ. CONTENU SOUS PRESSION. Autres mises en garde sur au verso.

VAPEURS NOCIVES SUSCEPTIBLES D'ATTAQUER LE CERVEAU OU LE SYSTEME NERVEUX, DE PROVOQUER DES ÉTOURDISSEMENTS, DES MAUX DE TÊTE OU LA NAUSEE. IRRITENT LES YEUX, LA PEAU, LE NEZ ET LA GORGE. Ne pas perforeur ou incinérer le récipient. Une exposition prolongée au soleil ou à la chaleur peut provoquer une explosion. Ne pas conserver à une température supérieure à 49°C (120°F).

AVIS: Certains rapports ont établi un lien entre le contact prolongé et répété avec des solvants et certaines lésions cérébrales et nerveuses permanentes. Utiliser conformément à l'usage prévu. Détourner le produit de son utilisation normale en le concentrant délibérément dans le but d'inhaler ses vapeurs peut être dangereux, voire mortel.

Les vapeurs peuvent s'enflammer et exploser. Conserver à l'abri de la chaleur, des étincelles et de toute flamme. Ne pas fumer. On ne fumera pas pendant l'utilisation et tant que les vapeurs ne se seront pas dissipées. Éteindre toute flamme, veilleuse, cuisinière, appareils de chauffage, moteurs électriques et toute autre source d'inflammation. Éviter la concentration des vapeurs en ouvrant toutes les portes et fenêtres et en engendrant de ce fait une circulation d'air adéquate.

N'utiliser que si l'aération est adéquate. Ne pas respirer les vapeurs ou l'aérosol, ouvrir les portes et les fenêtres afin d'assurer une aération continue pendant la pulvérisation et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, il faut soit accroître la circulation d'air soit se munir d'un appareil respiratoire (homologué par NIOSH/MSHA) soit élever et évacuer les lieux. Retenir le pulvérisateur après chaque utilisation. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

Soins d'urgence: En cas de difficultés respiratoires, évacuer les lieux contaminés. Si le problème persiste, consulter sans tarder un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 mn, puis consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
LA FICHE SIGNALÉTIQUE EST DISPONIBLE

SEYMOUR OF SYCAMORE INC
815-895-9101 or 800-435-4482
www.seymourpaint.com

PART NO. 20-657
¡ADVERTENCIA! VAPORES Y LÍQUIDOS INFLAMMABLES POSAN UN RIESGO DE CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO A PRESIÓN. Vea las otras notas de precaución en el letrero (de atrás/lateral).

VAPEORES NOCIVOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CEREBRO O EL SISTEMA NERVIOSO PRODUCIENDO MAREOS, DOLORRES DE CABEZA O NAUSEAS. PRODUCE IRRITACIONES EN LOS OJOS, NARIZ Y GARGANTA. No perforar ni incinerar (quemar) el recipiente. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol puede reventar el recipiente. No exponga al calor ni almacene a temperaturas superiores a 120°F (49°C).

AVISO: Se han redactado informes en los que se ha relacionado la exposición excesiva repetida y prolongada en el trabajo a disolventes con daños permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El uso indebido concentrando de forma deliberada el producto e inhalándolo puede ser nocivo o mortal.

Los vapores se pueden inflamar de forma explosiva. No acerque al calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas y luces piloto, y apague los fogones, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de inflamación durante el uso y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para que se produzcan corrientes de ventilación.

Use sólo con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la neblina de rociado. Para no respirar vapores o neblina de rociado, abra las ventanas y las puertas o use otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si se le humedecen los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco o lleve protectores respiratorios (aprobados por NIOSH/MSHA) o salga de la zona. Cierre el recipiente después de usarlo. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Primeros auxilios: Si tiene dificultades para respirar, salga de la zona inmediatamente para respirar aire fresco. Si se experimentan dificultades continuas, obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, láveselos inmediatamente con agua abundante durante un mínimo de 15 minutos y obtenga ayuda médica. En caso de contacto con la piel, lávesela completamente con agua y jabón.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
LA HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DE MATERIALES ESTÁ DISPONIBLE



C M Y K SILVER

021908 sf

12:08pm

081406

0000200657L